



1.Punta de broca
2.Corte de rosca
3.Perfilado y acabado de rosca
4.Avellanado de la rosca
5.Tope de anclaje en el adaptador de 1/4" hexagonal
6.Óptima transmisión de la fuerza con el bit de 1/4" hexagonal.

øRosca	Velocidad de corte		Art. Nº	U/ E
	Aceros tratados	Aceros no tratados y plásticos		
M3	1600 r.p.m.	1900 r.p.m.	**653 973**	1
M4	1200 r.p.m.	1500 r.p.m.	**653 974**	
M5	950 r.p.m.	1200 r.p.m.	**653 975**	
M6	800 r.p.m.	950 r.p.m.	**653 976**	
M8	600 r.p.m.	700 r.p.m.	**653 978**	
M10	450 r.p.m.	550 r.p.m.	**653 971 0**	

Macho Combinado HSS GBA

Adaptador Bit 1/4" hexagonal

- Herramienta de precisión para taladrar, roscar y avellanar en una fase de trabajo.
- Aplicable en máquinas con conmutador de giro a izquierda y derecha.
- En todo tipo de taladros como:
  - taladros de columnas
  - taladros portátiles
  - taladros con acumulador de batería
- Imprescindible con adaptador para puntas de 1/4 Art. Nº 614 176 ...

Modo de empleo:

- El espesor máximo a taladrar-roscar-avellanar será el mismo que la métrica. Ejemplo: M6=6 mm de espesor máximo.
- Hasta 600 N/mm ^{2} de resistencia a la tracción.

Aplicación:

- Reparación de maquinaria
- Todo tipo de montajes
- Utillajes y automatismos
- Mecanizaciones en serie

Lubricación

- Mecanización manual
  Aceite de corte y taladro
  Art. Nº 893 050 1
- Mecanización en serie:
  Taladrina Art. Nº 893 120



Adaptador universal

- Rápido cambio de herramienta por el adaptador BIT 1/4" hexagonal.
  Art. Nº 614 176 711



Conjunto de machos combinados HSS

Con Adaptador BIT 1/4" hexagonal de M - 3 a M -10
Art. Nº 653 971